

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Dari analisa dan pembahasan permasalahan diatas maka penulis membuat beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Diperlukan perawatan rutin fire pump dan komponen pendukungnya, supaya fire pump dapat beroperasi maksimal.
2. Pengertian dari optimalisasi adalah “pencarian nilai terbaik dari yang tersedia” dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.
3. Proses reparasi fire pump sangat kompleks dan menghabiskan banyak waktu.

5.2. SARAN – SARAN

Dalam menunjang reparasi kapal-kapal baja masih banyak hal yang harus diperhatikan maka dalam hal ini penulis memberikan sebagian besar saran-saran yaitu sebagai berikut :

1. Memperbaiki atau mengganti peralatan, perlengkapan yang telah rusak.
2. Mencukupi kebutuhan-kebutuhan sarana dan prasarana yang masih belum tersedia.
3. Diperlukan penyuluhan kepada setiap pekerja agar lebih memperhatikan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.