

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di area lantai utama proyek pembangunan Dave Apartemen PT Trimatra Liguna dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pada identifikasi risiko, terdapat risiko-risiko yang ditemukan di area lantai utama dalam proses pemasangan keramik dan pemasangan kaca, antara lain adalah nyeri otot, nyeri sendi, tergores, terluka, memar, lecet, terjatuh, gangguan pendengaran, patah tulang, syok dan pingsan.
- b. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yaitu, seperti melakukan peregangan otot pada saat *safety talk*, menggunakan Alat Pelindung Diri secara lengkap pada saat melakukan pekerjaan, dan berkonsentrasi dalam bekerja.

#### **V.2 Saran**

Saran di bawah ini dibuat berdasarkan hasil dari penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan selama kegiatan penelitian, antara lain :

- a. Melakukan pengendalian secara administrasi atau dengan memberikan informasi pada saat *safety talk* mengenai potensi risiko apa saja yang dapat terjadi pada setiap tahap pekerjaan dan memberikan informasi mengenai kegunaan APD (Alat Pelindung Diri).
- b. Setiap pekerja wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada area proyek untuk meminimalkan kejadian yang tidak diinginkan.
- c. Petugas HSE wajib melakukan pengawasan atau monitoring pada setiap tahap pekerjaan yang dilakukan di area kerja proyek.