



ANALISIS RETAK FATIK DAN PERBAIKAN *EMERGENSI DOUBLER PLATE BOTTOM* KAMAR MESIN AKIBAT KAPAL KANDAS

SKRIPSI

**JUAN CARLOS TAMBUNAN
1710313030**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK PERKAPALAN
2022**



ANALISIS RETAK FATIK DAN PERBAIKAN *EMERGENSI DOUBLER PLATE BOTTOM* KAMAR MESIN AKIBAT KAPAL KANDAS

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Teknik

**JUAN CARLOS TAMBUNAN
1710313030**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK PERKAPALAN
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Juan Carlos Tambunan
NIM : 1710313030
Program Studi : Teknik Perkapalan
Judul Skripsi : Analisis Retak Fatik dan Perbaikan *Emergensi Doubler Plate Bottom Kamar Mesin Akibat Kapal Kandas*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi Teknik Perkapalan, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Fajri Ash'ari Rayhan, ST. MT
Penguji Utama

Purwo Joko Suranto, ST. MT
Penguji Lemabaga



Dr. Ir. Reda Rizal, B.Sc. M.Si. IPU
Dekan Fakultas Teknik

Dr. Wiwin Sulistyawati, ST. MT
Pembimbing

Dr. Wiwin Sulistyawati, ST. MT
Ka. Prodi Teknik Perkapalan

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 24 Juni 2022

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

ANALISIS RETAK FATIK DAN PERBAIKAN *EMERGENSI DOUBLER PLATE BOTTOM KAMAR MESIN AKIBAT KAPAL KANDAS*

Disusun Oleh:


JUAN CARLOS TAMBUNAN

1710313030

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. Wiwin Sulistyawati, ST. MT



Dr. Damora Rhakasywi, ST. MT

Kepala Program Studi S1 Teknik Perkapalan



Dr. Wiwin Sulistyawati, ST. MT

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Juan Carlos Tambunan

NIM : 1710313030

Program Studi : Teknik Perkapalan

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksamaan dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 15 Juni 2022

Yang menyatakan,



Juan Carlos Tambunan

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juan Carlos Tambunan
NIM : 1710313030
Fakultas : Teknik
Program Studi : SI Teknik Perkapalan

Demi pembangunan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non Ekslusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“ANALISIS RETAK FATIK DAN PERBAIKAN *EMERGENSI DOUBLER PLATE BOTTOM* KAMAR MESIN AKIBAT KAPAL KANDAS”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti/penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Juni 2022

Yang menyatakan,


Juan Carlos Tambunan

ANALISIS RETAK FATIK DAN PERBAIKAN EMERGENSI *DOUBLER* PLATE BOTTOM KAMAR MESIN AKIBAT KAPAL KANDAS

Juan Carlos Tambunan

Abstrak

Kapal laut sudah menjadi moda transportasi barang maupun manusia dari sejak dahulu. Setiap kapal yang beroperasi selalu berhadapan dengan kemungkinan risiko kecelakaan (kandas). Kapal yang mengalami kecelakaan (kandas) harus segera di reparasi karena tidak memungkinkan untuk berhenti karena dapat menyebabkan kerugian pada beberapa pihak, oleh sebab itu kapal harus segera memasuki emergency dock untuk melaksanakan reparasi. Salah satu opsi untuk memperbaiki kapal saat keadaan emergensi adalah *doubler*. *Doubler* adalah metode yang digunakan hanya dalam emergensi karena bersifat sementara. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis tentang analisa retak fatik dan kekuatan dari penggunaan *doubler* yang terdapat pada pondasi mesin kapal *tanker S. Kylian* berbahan material *steel plate A36* dengan variasi bentuk dan pembebangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode elemen hingga dengan bantuan software *ansys structural*. Nilai yang di dapatkan pada analisis adalah nilai tegangan *von mises*. Hasil dari analisis akan didapatkan nilai tegangan *von mises doubler plate* berbentuk persegi dengan variasi pembebangan sebesar 152,5 MPa , 191,94 MPa, 231,38 MPa, dan 270,82 MPa dan nilai tegangan *von mises doubler plate* berbentuk lingkaran dengan variasi pembebangan sebesar 152,52 MPa , 191,96 MPa, 231,41 MPa, dan 270,85 MPa.

Kata Kunci : *Doubler, analisa kekuatan. Tegangan*

**ANALYSIS FATIGUE AND EMERGENCY REPAIR OF DOUBLER PLATE
BOTTOM ENGINE ROOM DUE TO SHIP AGROUND**

Juan Carlos Tambunan

ABSTRACT

Ships have been a mode of transportation of goods and people since ancient times. Every ship that operates is always faced with the possibility of an accident risk (running aground). A ship that has an accident (runs aground) must be repaired immediately because it is not possible to stop because it can cause losses to several parties, therefore the ship must immediately enter the emergency dock to carry out repairs . One option for repairing a ship in an emergency is the doubler. The doubler is a method used only in emergencies because it is temporary. In this study, the author will analyze the analysis of fatigue cracking and strength from the use of the doubler found on the engine foundation of the S. Kylian tanker made of A36 steel plate material with variations in shape and loading. The method used in this research is the finite element method with the help of software structural systems. The value obtained in the analysis is the value of the von Mises stress. The results of the analysis will get the value of the von Mises stress on the square doubler plate with a loading variation of 152.5 MPa, 191.94 MPa, 231.38 MPa, and 270.82 MPa and the value of the von Mises stress doubler plate in the form of a circle with a loading variation of 152.52 MPa, 191.96 MPa, 231.41 MPa, and 270.85 MPa.

Keywords : *Doubler, strength analysis, stress.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur khadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan baik jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Retak Fatik dan Perbaikan *Emergensi Doubler Plate Bottom Kamar Mesin Akibat Kapal Kandas*”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan sarjana Teknik Perkapalan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Reda Rizal, B.Sc, M.Si, IPU. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2. Ibu Dr. Wiwin Sulistiyawati, ST, M.T. selaku Kepala Program Studi Teknik Perkapalan Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
3. Bapak DR. Damora Rhakasywi, ST,M.T . selaku dosen pembimbing yang telah mengajarkan dan membimbing saya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan
4. Ibu Kristiana Venita Lamria Marbun selaku Ibunda yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang.
5. Bapak Alm.Iwan Muntokarlo Tambunan selaku ayahanda tercinta yang telah mengurus selama 12 Tahun
6. Nandia Elisabeth Rumilda Tambunan dan Jeanne Caroline Tambunan selaku kakak dan adik saya yang selalu memberi dukungan
7. Keluarga besar Hendra Marbun yang memberikan dukungan selama saya menjalani Pendidikan
8. Keluarga besar Herry koesnandar yang memberikan dukungan selama saya menjalani Pendidikan
9. Naura Nibrasthifal Purnama selaku sahabat yang selalu mendukung dan menemani
10. Saudara/I Maritrim 2017 yang selalu mendukung dan menemani disaat suka ataupun duka

11. Abang dan mba Maritim Yos Soedarso yang membimbing dan menuntun
sejak menjadi mahasiswa baru sampai lulus.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna,
karena itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran. Semoga Allah
memberikan balasan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan ini dan
semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menjadi referensi untuk penelitian
selanjut nya.

Jakarta , 15 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian	2
1.3 Rumusan Masalah	2
1.4 Batasan Masalah	2
1.5 Manfaat Penelitian	3
1.6 Sistematika Penulisan	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Pengertian Analisis	5
2.2 Pengertian Kandas	5
2.3 Doubling	6
2.4 Doubler	6
2.5 Finite Element Method (FEM).....	7
2.6 Ansys	8
2.7 Hukum Newton II	9
2.8 Perhitungan Yang Diperlukan Dalam Pengujian	9
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	11
3.1 <i>Flow Chart</i> Penelitian	11
3.2 Identifikasi Masalah.....	12
3.3. Penetapan Tujuan Analisis.....	12
3.4 Studi Literatur	12
3.5 Pengumpulan Data.....	13

3.6 Sumber Data.....	14
3.7 Analisis Hasil Pengumpulan Data & Pembahasan.....	14
3.8 Kesimpulan	14
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	15
4.1 Deskripsi Model.....	15
4.2 Keretakan Akibat Kandas	17
4.3 Remodeling	18
4.4 Perhitungan Gaya Beban Mesin dan Tekanan Hidrostatik	23
4.5 Simulasi Permodelan Menggunakan Ansys Structural	24
4.5.1 Tampilan Awal Ansys workbench 2021 R1	24
4.5.2 Memasukan Detail Material Pada Engineering Data	24
4.5.3 Model 3D Pondasi Mesin.....	25
4.5.4 Meshing.....	25
4.5.5 Analysis Settings.....	27
4.5.6 Solution	27
4.6 Perhitungan Faktor Keamanan dan Tegangan Izin	35
4.7 Analisis Kekuatan Pondasi Mesin dengan Doubler	36
BAB 5 PENUTUP.....	39
5.1 Kesimpulan	39
5.2 Saran	40

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 5. 1 Doubler Berbentuk Lingkaran.....	7
Gambar 2. 5. 2 Doubler Berbentuk Persegi	7
Gambar 3. 1 Flowchart.....	11
Gambar 4.1. 1 General Arrangement Kapal S. Kylian	16
Gambar 4.1. 2 Scantling Frame Kapal S. Kylian.....	16
Gambar 4.1. 3 Gambar Tampak Depan Pondasi Mesin.....	17
Gambar 4.3. 1 Gambar 2D Pondasi mesin.....	18
Gambar 4.3. 2 Gambar 3D Pondasi Mesin	19
Gambar 4.3. 3 Gambar 2D Lubang Lingkaran	19
Gambar 4.3. 4 Gambar 3D Pondasi Mesin	20
Gambar 4.3. 5 Modeling Doubler Persegi	20
Gambar 4.3. 6 Modeling Doubler Lingkaran.....	21
Gambar 4.3. 7 Gambar Doubler Persegi 3D	21
Gambar 4.3. 8 Gambar Doubler Lingkaran 3D.....	22
Gambar 4.3. 9 Gambar 3D Pondasi Mesin	22
Gambar 4.5.1. 1 Tampilan Awal Ansys Workbench 2021	24
Gambar 4.5.2. 1 Tampilan Enggineering Data	25
Gambar 4.5.3. 1 Model 3D Pondasi Mesin.....	25
Gambar 4.5.4. 1 Tampilan <i>Meshing Setting</i>	26
Gambar 4.5.4. 2 Gambar Meshing Terhadap Pondasi Mesin	26
Gambar 4.5.5. 1 Analysis setting	27
Gambar 4.5.6.1. 1 Nilai Tegangan von misses dengan pembebangan 100% pada pondasi mesin tanpa kerusakan dengan variasi pembebangan	28
Gambar 4.5.6.1. 2 Nilai Tegangan von mises dengan pembebangan 100% + 25% pada pondasi mesin tanpa kerusakan dengan variasi pembebangan	28
Gambar 4.5.6.1. 3 Nilai Tegangan von mises dengan pembebangan 100% + 50% pada pondasi mesin tanpa kerusakan dengan variasi pembebangan	29
Gambar 4.5.6.1. 4 Nilai Tegangan von mises dengan pembebangan 100% + 75% pada pondasi mesin tanpa kerusakan dengan variasi pembebangan	30

Gambar 4.5.6.2. 1 Nilai Tegangan von mises dengan pembebahan 100% pada Pondasi Mesin dengan Perbaikan Doubler berbentuk Persegi	30
Gambar 4.5.6.2. 2 Nilai Tegangan von mises dengan pembebahan 100% + 25% pada Pondasi Mesin dengan Perbaikan Doubler berbentuk Persegi	30
Gambar 4.5.6.2. 3 Nilai Tegangan von mises dengan pembebahan 100% + 50% pada Pondasi Mesin dengan Perbaikan Doubler berbentuk Persegi	31
Gambar 4.5.6.2. 4 Nilai Tegangan von mises dengan pembebahan 100% + 75% pada Pondasi Mesin dengan Perbaikan Doubler berbentuk Persegi	32
Gambar 4.5.6.3. 1 Nilai Tegangan von misses dengan pembebahan 100% pada Plat Doubler berbentuk Lingkaran	33
Gambar 4.5.6.3. 2 Nilai Tegangan von misses dengan pembebahan 100% + 25 % pada Plat Doubler berbentuk Lingkaran	33
Gambar 4.5.6.3. 3 Nilai Tegangan von misses dengan pembebahan 100% + 50% pada Plat Doubler berbentuk Lingkaran	34
Gambar 4.5.6.3. 4 Nilai Tegangan von misses dengan pembebahan 100% + 75% pada Plat Doubler berbentuk Lingkaran	35
Gambar 4.7.2 Grafik Perbandingan Nilai Tegangan.....	38

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.1 Tabel Data Ukuran Kapal S Kylian.....	15
Tabel 4.5.2.1 Spesifikasi dan Karakteristik Baja A36.....	24
Tabel 4.5.6.1 Nilai Pembebatan yang Akan Diberikan.....	27
Tabel 4.7.1 Perbandingan Nilai Tegangan.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 General Arrangement Kapal S. Kylian

Lampiran 2 Lembar Konsultasi Pembimbing 1

Lampiran 3 Lembar Konsultasi Pembibmbing 2