



**PROSES REPLATING LAMBUNG KAPAL KN MOKMER  
DI PUSAT BENGKEL ANGKATAN DARAT  
JAKARTA**

**SKRIPSI**

**NAJMUDIN  
1210317006**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS TEKNIK  
PROGRAM STUDI TEKNIK PERKAPALAN  
2017**



**PROSES REPLATING LAMBUNG KAPAL KN MOKMER  
DI PUSAT BENGKEL ANGKATAN DARAT  
JAKARTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Teknik Perkapalan**

**NAJMUDIN**

**1210317006**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS TEKNIK  
PROGRAM STUDI TEKNIK PERKAPALAN  
2017**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Najmudin  
NRP : 121.0317.006  
Tanggal : 21 Januari 2017

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini , maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 21 Januari 2017  
Yang Menyatakan,



  
Najmudin

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Najmudin  
NRP : 121.0317.006  
Fakultas : Teknik  
Program Studi : Teknik Perkapalan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“PROSES REPLATING LAMBUNG KAPAL KN MOKMER DI PUSAT  
BENGKEL ANGKATAN DARAT JAKARTA”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Januari 2017

Yang Menyatakan,



Najmudin

## PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Najmudin  
NRP : 121.0317.006  
Fakultas : Teknik  
Program Studi : Teknik Perkapalan  
Judul Skripsi : "Proses Replating Lambung Kapal KN MOKMER  
Di Pusat Bengkel Angkatan Darat Jakarta"

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi Teknik Perkapalan, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Drs. Ir. Bambang Sudjasta, MT  
Ketua Pengaji

  
Purwo Joko Suranto, ST, MT  
Pengaji II  
Purwo Joko Suranto, ST, MT  
Ka.Prodi

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 21 Januari 2017

# **PROSES REPLATING LAMBUNG KAPAL KN MOKMER DI PUSAT BENGKEL ANGKATAN DARAT JAKARTA**

Najmudin

## **Abstrak**

Perkembangan dunia perkapalan maupun dunia maritim harus diimbangi dengan peningkatan mutu alat transportasi yakni kapal sebagai alat transportasi penghubung utama, pemeliharaan kapal sangat diperlukan agar kapal dinyatakan dalam kondisi yang baik dan layak untuk berlayar. Kerusakan pada kapal khususnya pada lambung kapal berpengaruh terhadap performa dari kapal KN Mokmer yang dapat mengakibatkan kebocoran. Sebagai contoh jika lambung kapal mengalami kebocoran atau keretakan maka kemungkinan terjadi penghambatan pada laju pada kapal. Kapal dapat mengalami kerusakan yang disebabkan oleh tubrukan (collision) atau kandas (grounding), yang mengancam keselamatan kapal dan lingkungan sekitar. Untuk meningkatkan keselamatan struktur kapal dan mengurangi resiko yang ditimbulkan, International Maritime Organization (IMO) mempersyaratkan dalam Non Convention Vessel Standart (NCSV) untuk Distrik Navigasi dan untuk menganalisa kekuatan sisa pasca kerusakan. Normalnya, lambung kapal memiliki penampang yang simetris, dan netralisasi hanya bergerak searah sumbu vertical dan horizontal selama progressive collapse yang dibebani momen lentur vertikal. Jika penampang lambung kapal terjadi kerusakan yang disebabkan oleh tubrukan, maka sumbu netral berputar terhadap sumbu memanjang kapal. Hal ini mempengaruhi besarnya tegangan dan regangan pada sisi yang rusak dari penampang lambung kapal disbanding bagian sisi yang masih utuh. International Association of Ship Classification Societies (IACS) telah meluncurkan aturan struktur draftter baru untuk kapal Navigation. Tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan sebuah metode sederhana untuk mengestimasi kekuatan sisa dari struktur lambung kapal dengan mempertimbangkan pengaruh dari sumbu netral pasca kerusakan yang disebabkan oleh tubrukan. Metode Smith digunakan untuk menganalisa progressive collapse dari sebuah lambung kapal pada kondisi intact dan kondisi pasca kerusakan.

**Kata Kunci :** Reparasi Kapal, Kebocoran Lambung Kapal, dan Kapal Navigasi

# **PROCESS REPLATING HULL KN MOKMER ARMY IN THE CENTER WORKSHOP JAKARTA**

Najmudin

## **Abstract**

The development of shipping and the maritime world must be matched by an increase in the quality of the transport ship as a major connecting transportation, ship maintenance is necessary so that the vessel is expressed in good condition and seaworthy. Damage to the ship hull particularly affect the performance of the ship KN Mokmer which may lead to leakage. For example if the hull is leaking or cracking of the possibility of inhibition of the rate on the ship. Ships can suffer damage caused by a collision (collision) or fail (grounding), which threaten the safety of the ship and the surrounding environment. To improve the salvation ship's structure and reduce the risks posed, the International Maritime Organization (IMO) requires in Non Convention Vassel Standart (NCVS) for Navigation District and to analyze the residual strength after damage. Normally, the hull has a symmetrical cross-section, and neutralization only move in the direction vertical and horizontal axis for progressive collapse burdened vertical bending moment. If the cross section of hull damage was caused by a collision, then the neutral axis rotates toward the longitudinal axis of the ship. This affects the amount of stress and strain on the damaged side of the cross section of the hull compared to the side that is still intact. Ship International Association of Classification Societies (IACS) has launched a new draftter structure rules for ship Navigation. The purpose of this research to develop a simple method for estimating the residual strength of hull structures by considering the influence of the neutral axis after the damage caused by a collision. Smith method is used to analyze the progressive collapse of a ship's hull in the intact condition and the condition after damage.

**Keywords:** Ship Repair, Leak Hull, and Ship Navigation

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmatnya kepada penulis, sehingga terselesaikannya skripsi ini. Judul yang dipilih dalam penelitian ini yang dilaksanakan sejak Mei 2016 ini adalah “Proses Replating Lambung Kapal KN MOKMER Di Pusat Bengkel Angkatan Darat Jakarta”. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Purwo Joko Suranto ST,MT selaku Kaprodi Teknik Perkapalan serta Dosen Pembimbing II
2. Ir, M. Rusdy Hatuwe, MT selaku dosen pembimbing I yang juga terus membimbing dan membantu arahan yang baik.
3. Kedua orang tua yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan baik moril maupun materil yang dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada saudara-saudara Maritim 2012 yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam membuat perancangan ini.
5. Kepada rekan-rekan Teknik Perkapalan Priok yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas semangat dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.

Semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Dan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Jakarta, 21 Januari 2017

Penulis

Najmudin

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Rumusan Masalah .....	6
I.3 Tujuan Penelitian .....	6
I.4 Manfaat Penelitian .....	6
I.5 Sistematika Penulisan Skripsi.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
II.1 Galangan Kapal (SHIPYARD).....	8
II.2 Jenis-Jenis Galangan Kapal (SHIPYRAD) .....	8
II.3 Docking Kapal .....	9
II.4 Pengertian Lambung Kapal .....	13
II.5 Pengertian Replating.....	18
II.6 Mendeteksi Kerusakan Pada Plat.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
III.1 Diagram Alir Penelitian .....	23
III.2 Identifikasi Masalah.....	24
III.3 Pengumpulan Data.....	24
III.4 Pengolahan Data .....	24
III.5 Penarikan Kesimpulan .....	25
BAB IV PEMBAHASAN.....	26
IV.1 Teori Reparasi dan Perawatan .....	26
IV.2 Pengertian Zinc Anoda .....	30
IV.3 Proses Reparasi .....	31
BAB V PENUTUP.....	41
V.I Kesimpulan.....	41
V.2 Saran.....	41

DAFTAR PUSTAKA .....	42
RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	KN MOKMER .....	3
Gambar 2	Layout Pusat Bengkel Angkatan Darat .....	4
Gambar 3	Graving Dock .....	5
Gambar 4	Bengkel Konstruksi .....	6
Gambar 5	Lambung Kapal Aerostatic.....	15
Gambar 6	Kapal Hydrodynamic.....	16
Gambar 7	Kapal Hydrostatic .....	17
Gambar 8	Kapal Multi Lambung .....	18
Gambar 9	Test Hammer .....	20
Gambar 10	Ultrasonic Test.....	21
Gambar 11	Pengujian dengan Kapur dan Solar .....	22
Gambar 12	Diagram Alir Penelitian.....	23
Gambar 13	Zinc Anoda .....	31
Gambar 14	Pembersihan Lambung Kapal.....	32
Gambar 15	Jenis Plat KS (Krakatau Stell) .....	32
Gambar 16	Pemeriksaan Plat Lambung Kapal.....	34
Gambar 17	Pemotongan Plat Lambung kapal .....	35
Gambar 18	Bukaan Kulit Lambung Kapal.....	36
Gambar 19	Pemasangan Plat Baru .....	37
Gambar 20	Pengecekan Lambung Kapal .....	38
Gambar 21	Pengecetan Lambung Kapal .....	40