

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian ini pada bow thruster merupakan kerusakan bow thruster yang kecerobohan terhadap pemasangan oleh pabrik itu sendiri.
2. Kebutuhan bow thruster pada kapal adalah kebutuhan yang sangat membantu untuk manuvering kapal.
3. Bow thruster yang menggunakan CPP adalah bow thruster yang sangat bagus dan tidak rumit dalam pengoperasiannya.

V.2. Saran

1. Untuk analisa yang ekonomis terlebih dahulu harus mempunyai gambar yang jelas mengenai apa yang akan dibahas,
2. Jika analisis tentang pengerjaan sebuah proyek maka yang harus dilakukan adalah pengumpulan data yang sangat detail.

